

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Предисловие научного редактора . . . . .</b>	<b>8</b>
<b>Необязательное предисловие . . . . .</b>	<b>20</b>
<b>Часть 1. ТЕОРИЯ И КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЛИТЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ . . . . .</b>	<b>23</b>
<b>1.1. Гидравлические процессы</b>	
<b>при заполнении литейной формы . . . . .</b>	<b>23</b>
1.1.1. Постановка задачи . . . . .	23
1.1.2. Математическая модель гидравлических процессов при заливке литейной формы . . . . .	23
1.1.3. Численное моделирование течения металла в каналах литниковой системы . . . . .	28
1.1.4. Компьютерный анализ гидравлических процессов при заливке формы . . . . .	38
1.1.5. Диагностика гидравлического режима заливки формы . . . . .	43
1.1.6. Компьютерная оптимизация гидравлического режима заливки . . . . .	48
<b>1.2. Термодинамическое моделирование и анализ кристаллизации литейных сплавов . . .</b>	<b>56</b>
1.2.1. Постановка задачи . . . . .	56
1.2.2. Математическая модель энергии Гиббса для многокомпонентной системы сплавов Fe—C—X <sub>i</sub> . . . . .	57
1.2.3. Термодинамический расчет фазовых равновесий . . . . .	59
1.2.4. Построение и анализ диаграммы состояния сплавов Fe—C—X <sub>i</sub> . . . . .	61
1.2.5. Ход затвердевания сплавов Fe—C—X <sub>i</sub> . . . . .	65
1.2.6. Определение теплофизических характеристик сплавов . . . . .	73
1.2.7. Моделирование строения и плотности расплавов Fe—C и Fe—Si на основе модели ассоциированных растворов . . . . .	79

<b>1.3. Термофизические процессы в форме . . . . .</b>	<b>89</b>
1.3.1. Постановка задачи . . . . .	89
1.3.2. Закономерности прогрева литейной формы при стальном литье (аналитическое решение задачи) . . . . .	91
1.3.3. Методы экспериментального определения термофизических характеристик материала формы . . . . .	95
1.3.4. Аналитическое решение задачи прогрева формы при температурно-зависимых термофизических характеристиках . . . . .	102
1.3.5. Определение локально-эффективных значений термофизических характеристик формовочных материалов методом заливки на основе статистического анализа результатов численного моделирования условий эксперимента . . . . .	109
1.3.6. Определение эффективных термофизических характеристик формовочных материалов на основе структурных моделей . . . . .	117
<b>1.4. Кристаллизационные процессы     при формировании литой структуры . . . . .</b>	<b>133</b>
1.4.1. Постановка задачи . . . . .	133
1.4.2. Образование и рост центров кристаллизации (субмикроуровень) . . . . .	134
1.4.3. Образование и рост ансамбля центров кристаллизации (макро- и мезоуровень) . . . . .	144
1.4.4. Кинетика неизотермической кристаллизации (макро- и мезоуровень) . . . . .	149
1.4.5. Диффузионные процессы при формировании дendритной структуры (мезоуровень) . . . . .	152
1.4.6. Стадия свободного роста дendритных стволов (микроуровень) . . . . .	158
1.4.7. Стадия кристаллизации внутридendритной жидкой фазы (мезоуровень) . . . . .	167
1.4.8. Модель диффузионно-контролируемой равноосной кристаллизации (мезоуровень) . . . . .	170

1.4.9. Междуосные промежутки дендритов (микроуровень) . . . . .	172
1.4.10. Диффузионные процессы при кристаллизации перитектических сплавов на основе железа (мезоуровень) . . . . .	177
1.4.11. Темп выделения твердой фазы в условиях неравновесной кристаллизации (мезоуровень) . . . . .	181
<b>1.5. Формирование непрерывной твердой фазы при кристаллизации . . . . .</b>	<b>188</b>
<b>1.6. Системный подход при разработке и анализе литейной технологии . . . . .</b>	<b>206</b>
1.6.1. Постановка задачи . . . . .	206
1.6.2. Этапы формирования литейной технологии . . . . .	207
1.6.3. Системная взаимосвязь тепловыделения и объемной усадки литейных сплавов при кристаллизации . . . . .	209
1.6.4. Оптимизация размеров прибылей . . . . .	217
1.6.5. Численный анализ режимов доливки прибылей . . . . .	228
1.6.5.1. Постановка задачи . . . . .	228
1.6.5.2. Методика анализа . . . . .	232
1.6.5.3. Анализ влияния условий доливки прибыли на глубину усадочной раковины в отливке (в натуральных переменных) . . . . .	235
1.6.5.4. Исследование различных режимов доливки прибылей при использовании обобщенных переменных . . . . .	240
<b>Часть 2. КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ И ТЕХНОЛОГИЯ СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ . . . . .</b>	<b>249</b>
<b>2.1. Литейная усадка стальных отливок . . . . .</b>	<b>249</b>
<b>2.2. Проектирование литейной формы . . . . .</b>	<b>258</b>
2.2.1. Выбор формовочных и стержневых смесей . . . . .	258
2.2.2. Противопригарные покрытия . . . . .	272

<b>2.3. Заливка литьейной формы . . . . .</b>	282
2.3.1. Зависимость качества отливки от устройства литниковой системы . . . . .	285
2.3.2. Расчет оптимальной массовой скорости заливки . . . . .	298
2.3.3. Выбор типа и емкости ковша . . . . .	303
2.3.4. Расчет одноярусной литниковой системы при заливке из стопорного ковша . . . . .	304
2.3.5. Упрощенный метод расчета одноярусной литниковой системы при заливке форм из стопорного ковша . . . . .	317
2.3.6. Заливка из поворотного ковша через воронку . . . . .	321
2.3.7. Ярусная литниковая система . . . . .	322
2.3.8. Дождевая литниковая система . . . . .	327
2.3.9. Коэффициенты местных сопротивлений . . . . .	328
2.3.10. Температура стали при заливке формы . . . . .	331
<b>2.4. Плотность отливок . . . . .</b>	342
2.4.1. Механизм образования газоусадочной пористости в отливках . . . . .	344
2.4.2. Условия получения плотных отливок . . . . .	361
2.4.3. Подприбыльные напуски . . . . .	369
2.4.4. Внутренние холодильники . . . . .	380
2.4.5. Наружные холодильники . . . . .	395
<b>2.5. Прибыли . . . . .</b>	411
2.5.1. Назначение прибылей . . . . .	411
2.5.2. Места расположения и количество прибылей . . . . .	411
2.5.3. Расчет прибылей прямого питания . . . . .	413
2.5.4. Влияние геометрии прибыли на расход металла . . . . .	420
2.5.5. Удельная объемная усадка стали . . . . .	429
2.5.6. Доливаемые прибыли . . . . .	431
2.5.7. Инженерные методы расчета прибылей . . . . .	438
2.5.8. Специальные прибыли . . . . .	453

2.5.8.1. Расчет отводных прибылей . . . . .	453
2.5.8.2. Расчет теплоизолированных и экзотермических прибылей . . . . .	456
2.5.8.3. Расчет легкоотделяемых прибылей . . . . .	460
2.5.8.4. Расчет прибылей атмосферного и газового давления . . . . .	464
2.5.9. Подприбыльные остатки . . . . .	467
2.5.10. Примеры расчета прибылей . . . . .	470
<b>2.6. Охлаждение отливок в форме . . . . .</b>	<b>476</b>
2.6.1. Охлаждение отливок . . . . .	476
2.6.2. Примеры расчета . . . . .	513
<b>2.7. Дефекты отливок . . . . .</b>	<b>518</b>
2.7.1. Газовые раковины . . . . .	518
2.7.1.1. Механическое проникновение газа из формы в металл отливки . . . . .	519
2.7.1.2. Газовые раковины, образующиеся в процессе выделения газов при кристаллизации отливки . . . . .	536
2.7.1.3. Основные рекомендации, обеспечивающие получение качественных отливок . . . . .	555
2.7.2. Спай . . . . .	558
2.7.3. Внеосевая неоднородность . . . . .	563
2.7.4. Засоры в массивных отливках . . . . .	589
2.7.5. Горячие трещины . . . . .	592
2.7.6. Пригар . . . . .	600
<b>Заключение . . . . .</b>	<b>609</b>
<b>Summary . . . . .</b>	<b>610</b>